


ALTERNATOR VOLKSWAGEN GOLF II 1.8 / TYP3



Cena :
350,00 zł
Nr katalogowy : **ACA320**

www.4start.eu

ALTERNATOR 12V,90A



ZASTOSOWANIE

GOLF II 1.8	**1983-1991**

BOSCH: 0120469581; 0120469582; 0120469600; 0120469604; 0120469631; 0120469632; 0120469633; 0120469635; 0120469636; 0120469637; 0120469638; 0120469696; 0120469697; 0120469698; 0120469699; 0120469700; 0120469701; 0120469702; 0120469727; 0120469728; 0120469729; 0120469730; 0120469731; 0120469732; 0120469733; 0120469862; 0120469885; 0120469886; B120501009;

VOLKSWAGEN: 025903023; 025903023D; 025903023E; 026903015B; 026903015C; 026903015F; 026903017B; 026903017BX; 034903015D; 034903015H; 034903015K; 034903015M; 034903016E; 035903023B; 035903023D; 049903027; 049903027A; 073903023; 073903023A;

HC: CA320IR; **CARGO:** 111079

www.4start.eu