


ALTERNATOR FORD SIERRA 2.0 / TYP2



Cena :
330,00 zł
Nr katalogowy : **ACA306**

ALTERNATOR 12V,55A





www.4start.eu

ZASTOSOWANIE

SIERRA 2.0	**1987-1993**

BOSCH: 0120489292; 0120489252; 0120489251;

FORD: 870G10300AA; 86FB10300AA; 86AX10300ADA; 864F10300EA; 84FB10300AA; 84AB10300MB; 84AB10300MA; 84AB10300AA; 82BB10300GA; 6159682;

HITACHI: LR150-189;

ISKRA: AAK4567; AAK4139; 11.201.706; 11.201.305;

LUCAS: 24200; 24177; 24169; 24156; 24145; 24119; 24262; 54022593; 54022586; 54022410; 54022392; 54022389; 54022385; 54022266; 54022234; 54022227; 54022218; 54022213; 54022148; 54022128; 54021955;

MASSEY FERGUSON: 3519406M91;

ROVER GROUP: YLE10082; YLE10050; YLE10021;

HC: CA306IR; **CARGO:** 110770; 111356; 111364; 111366

www.4start.eu