

**4start.eu**

kontakt:  
tel. 509-677-350  
info@4start.eu



Nie widzisz potrzebnego Ci alternatora lub rozrusznika ?  
Masz wątpliwości ? Zadzwoń - dostarczymy go w ciągu 48 godzin.

## ROZRUSZNIK AUDI A2 FABIA IBIZA CORDOBA POLO 1.2 1.4 1.6



**Cena :**  
**360,00 zł**  
Nr katalogowy : **RCS1282**

Rozrusznik 0.9 kW możliwy do bezpośredniego zastąpienia przez mocniejszy [RCS1197](#) (wymiary i ilość zębów te same).

### ZASTOSOWANIE

AUDI A2 1.6 FSI 8Z 2002-2005 1598ccm BAD 0.9KW  
SEAT Cordoba I 1.2 6L 2002-2004 1198ccm AZQ 0.9KW  
SEAT Cordoba II 1.4 6L 2002-2004 1390ccm BBY 0.9KW  
SEAT Cordoba II 1.4 6L 2002-2004 1390ccm BBZ 0.9KW  
SEAT Cordoba II 1.6 6L 2003-2004 1598ccm BAH 0.9KW  
SEAT Ibiza III 1.2 6L 2002-2004 1198ccm AZQ 0.9KW  
SEAT Ibiza III 1.4 6L 2004-2007 1390ccm BKY 0.9KW  
SEAT Ibiza III 1.4 6L 2002-2004 1390ccm AUB BBZ 0.9KW  
SEAT Ibiza III 1.6 6L 2003-2004 1598ccm BAH AT 0.9KW  
SKODA Fabia I 1.2 6Y 2004- 1198ccm BMD 0.9KW  
SKODA Fabia I 1.2 6Y 2002-2004 1198ccm AZQ AWY 0.9KW  
SKODA Fabia I 1.4 16V 6Y 2002-2003 1390ccm AUA AUB 0.9KW  
SKODA Fabia I 1.4 16V 6Y 2004-2007 1390ccm BKY 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Bora 1.6 FSI 1J 2002-2005 1595ccm BAD 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Fox 1.2 5Z 2010-2012 1198ccm CHFA 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Fox 1.2 5Z 2005- 1198ccm BMD 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Fox 1.4 5Z 2005- 1390ccm BKR 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 FSI 1J 2002- 1595ccm BAD 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Lupo 1.6 GTI 6X 2000-2005 1598ccm AVY 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN New Beetle 1.4 9C 1Y 2002- 1390ccm BCA 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Polo 1.2 9N 2001-2004 1198ccm AZQ AWY 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Polo 1.4 16V 9N 2001-2005 1391ccm BBZ 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Polo 1.4 16V 9N 2001-2004 1391ccm BBY 0.9KW  
VW VOLKSWAGEN Polo 1.4 FSI 9N 2001-2006 1390ccm AXU 0.9KW

BOSCH: 0001120401; 0001120400;

VALEO: D7ES6;

VOLKSWAGEN: 02T911023G; 02T911023D;

### ROZRUSZNIK

12V, 0.9 kW



www.4start.eu